

Besiktning enligt SS-EN 1176-1177

Beställare	
Lekplats/Adress	

Kod	Åtgärder, huvudrubriker
A	Åtgärdas omgående
B	Åtgärdas inom stipulerad tid
C	Hålles under uppsikt

Lekplatsens innehåll:

Sandlåda 3st
 Lekhus 2st
 Rutsch med torn
 Gungställning 2+2
 Fjäderlek 4st
 Släntrutsch

Utrustning	Anmärkning	Kod	Bild nr	Egna anmärkningar
Rutsch med torn	Träd/Gren i lekyta	B	1	
Gungställning 2+2	Gungor för lågt monterade	B	2	
	Kättingar skarvade	B		
	Felaktigt fallunderlag	B		
Släntrutsch	Felaktigt fallunderlag vid sidor rutsch	B	3	



Bild1



Bild2



Bild3

Stockholm
utemiljö AB

Mikael Wahlström / Besiktningsman